


MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO 2017

MODELO 2027 TRMS



1. Características

- Mordazas en forma de gota de agua para facilitar su uso, principalmente en zonas de difícil acceso y en mangueras de cable.
- Diseñadas de acuerdo a las normas de seguridad internacionales tales como IEC 1010-1, UL 1244 y VDE 0144.
- Tres funciones en un sólo instrumento, intensidad en CA, tensión en CA y resistencia.
- El Margen de Resistencia incluye un indicador acústico de continuidad.
- Respuesta en frecuencia de 40Hz a 1KHz en mediciones de intensidad y tensión en CA.
- Puede realizar mediciones de hasta 600A y 600V en CA.
- El modelo 2027 es del tipo Verdadero Valor Eficaz (TRMS) que permite mediciones más precisas independientemente de la forma de la onda.
- Retención del valor medido para facilitar la lectura en zonas de difícil acceso. El valor medido se puede leer una vez retirado del conductor.

2. Medidas de Seguridad

- Este manual de instrucciones contiene informaciones y ADVERTENCIAS que deben de ser seguidas por el usuario para asegurar un funcionamiento correcto y seguro y para mantener el instrumento en perfectas condiciones. Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el instrumento.
- Preste la máxima atención a las indicaciones de ADVERTENCIA y PRECAUCIÓN contenidas en este manual. ADVERTENCIA es un aviso al usuario del peligro de choque eléctrico, mientras que PRECAUCIÓN se utiliza cuando puede dañarse el instrumento.
 - (1) No abra el compartimento de pilas durante las mediciones.
 - (2) Antes de abrir el compartimento de la pila, asegúrese de que el selector de funciones y margen está situado en la posición OFF y desconecte los cables de prueba del instrumento.
 - (3) Asegúrese de que los cables de prueba están desconectados del instrumento antes de realizar mediciones de intensidad.
 - (4) Nunca realice mediciones en circuitos con tensiones superiores a 600V CA. El instrumento está diseñado para mediciones de 600V CA.
 - (5) La mordaza transformadora está fabricada con material metálico y sus extremos no están aislados. Para evitar cortocircuitos o posibles choques eléctricos preste especial atención cuando realice mediciones en circuitos o instalaciones dónde existan partes metálicas bajo tensión y sin aislar.
 - (6) Si el aislamiento de los cables de prueba se observa deteriorado, no los utilice y sustitúyalos por unos nuevos inmediatamente.
 - (7) Para evitar un choque eléctrico fortuito no utilice el instrumento en las siguientes condiciones:
 - a) Cuando observe partes dañadas.
 - b) Cuando se detecten fallos en la medición.
 - (8) No realice mediciones cuando el instrumento, cables de prueba o sus manos estén húmedos.
 - (9) No realice mediciones en ambientes explosivos como por ejemplo en presencia de gases inflamables, humos, vapor o polvo.
 - (10) Nunca exceda de la entrada máxima permitida en ninguna función.
 - (11) Sitúe siempre el selector de funciones y margen en la posición OFF al finalizar las mediciones. Cuando no vaya a utilizar el instrumento durante un largo periodo de tiempo, saque las pilas de su compartimento.

- (12) Para la limpieza de la carcasa utilice un paño húmedo y un poco de detergente neutro. No utilice nunca productos abrasivos ni disolventes.

2. Especificaciones

Modelo 2017	Frecuencia	Precisión	Factor cresta
200A CA	50-60Hz	1.5% lect.+4dgt.	sen.
	40Hz-1kHz	2% lect.+5 dgt.	↑
600A CA	50-60Hz	1% lect.+3 dgt.	↑
	40Hz-1kHz	2% lect.+5 dgt.	↑
200V CA	50-60Hz	1% lect.+2 dgt.	↑
	40Hz-1kHz	1.5% lect.+4dgt.	↑
600V CA	50-60Hz	1% lect.+2 dgt.	↑
	40Hz-1kHz	1.5% lect.+4dgt.	↑
200 Ω	-	1.2% lect.+4 dgt.	Audible bajo 30 Ω aprox.

Modelo 2027	Frecuencia	Precisión	Factor cresta
200A CA	50-60Hz	1.5% lect.+4dgt.	≤ 3
	40Hz-1kHz	2% lect.+5 dgt.	sen.
600A CA	50-60Hz	1.5% lect.+4dgt.	≤ 3
	40Hz-1kHz	2% lect.+5 dgt.	sen.
200V CA	50-60Hz	1% lect.+2 dgt.	≤ 3
	40Hz-1kHz	1.5% lect.+4dgt.	sen.
600V CA	50-60Hz	1% lect.+2 dgt.	≤ 3
	40Hz-1kHz	1.5% lect.+4dgt.	sen.
200 Ω	-	1.2% lect.+4 dgt.	Audible bajo 30 Ω aprox.

Protección contra sobrecargas: Protegido por PTC
Márgenes de voltaje CA 660V CA
Margen de resistencia 660 V CA

Tiempo de respuesta:
Aprox. 1 segundo (cerca de 2 segundos en medición de resistencia)

Bloqueo de lectura:
Funciona en todos los márgenes

Temperatura y humedad de almacenamiento:
-20°C~-+60°C, hasta 75% de humedad relativa (sin condensación)

Temperatura y humedad de funcionamiento:
-10°C - +50°C (sin condensación)
hasta +301C, 90% humedad relativa
hasta +401C, 75% humedad relativa
hasta +501C, 45% humedad relativa

Tamaño del Conductor:
Aproximadamente 33 mm de diámetro máx.

Normas de seguridad:
IEC 1010-1; VDE 0411; UL 1244.

Dimensiones:
208 x 90 x 40 mm

Peso:
Aprox. 400g (pila incluida)

Alimentación:
1 pila 9V tipo 6F22 o equiv.

Accesorios:
Incluidos: Pila, cables de prueba modelo K7066, estuche modelo 9079 y manual de instrucciones en castellano.
Opcionales: Mordazas adaptadoras modelo 8004, 8008.

4. Funcionamiento

4-1 Preparación
Comprobación del estado de la pila;

- (1) Sitúe el selector de funciones y margen en la posición deseada.
- (2) Si en el visualizador no aparece el símbolo "B" puede proceder a la medición. El voltaje de la pila es correcto.
- (3) Si el visualizador parpadea o aparece el símbolo "B", indica la necesidad de cambiar la pila por una nueva, vea la sección 5 referente al cambio de pila.



4-2 Medición de intensidad CA


⚠ ADVERTENCIA

- Nunca utilice el instrumento en circuitos con tensiones superiores a 600 V CA. Medir en circuitos con tensiones superiores puede causar choques eléctricos fortuitos y dañar el instrumento o equipo en prueba.
- La mordaza transformadora está fabricada con material metálico y sus extremos no están aislados. Para evitar cortocircuitos o posibles choques eléctricos preste especial atención cuando realice mediciones en circuitos o instalaciones donde existan partes metálicas bajo tensión y sin aislar.
- No abra el compartimento de la pila cuando realice mediciones.
- Asegúrese de desconectar las puntas de prueba del instrumento.

⚠ PRECAUCIÓN

- No mida intensidades superiores a 600 A. Mediciones continuadas de intensidades superiores a esta intensidad pueden dañar el instrumento por sobrecalentamiento.

- (1) Sitúe el selector de función y margen en 200 A ó 600 A.
- (2) Pulse el gatillo para abrir la mordaza transformadora y abra un conductor. La máxima precisión se obtiene manteniendo el conductor lo más centrado posible.
- (3) Lea el visualizador.



NOTA


- Cuando realice mediciones mantenga la mordaza transformadora completamente cerrada. De no ser así no puede garantizarse la precisión de la lectura. El diámetro máximo del conductor a medir es de 33mm.
- En mediciones de intensidades elevadas la mordaza transformadora puede producir zumbidos, esto no constituye un defecto y no afecta a la precisión de la lectura.

4-3 Medición de tensión CA

⚠ ADVERTENCIA

- No utilice nunca el instrumento en circuitos con tensiones superiores a 600 V CA. Realizar mediciones en circuitos con tensiones superiores puede producir un choque eléctrico fortuito y dañar el instrumento o equipo en prueba.
- No abra el compartimento de la pila cuando esté realizando mediciones.

- (1) Sitúe el selector de función y margen en 200 V ó 600 V.
- (2) Conecte el cable de prueba rojo en el terminal de entrada V/Ω y el cable de prueba negro en el terminal de entrada COM.




- (3) Toque con las puntas de prueba los puntos a medir. Lea el visualizador.

4-4 Medición de resistencia y prueba de continuidad

⚠ ADVERTENCIA

- Para evitar posibles choques eléctricos y dañar el instrumento, asegúrese de que el circuito a medir está desconectado de la alimentación. Este instrumento está protegido hasta 660 V CA.
- No abra el compartimento de la pila cuando este realizando mediciones.

- (1) Sitúe el selector de función y margen en 200Ω.
- (2) Conecte el cable de prueba rojo en el terminal de entrada V/Ω y el cable de prueba negro al terminal de entrada COM. Con las puntas de prueba abiertas el visualizador indicará " 1 " (fuera de margen).



- (3) Cortocircuite las puntas de prueba, el visualizador indicará aprox. 0 y el indicador acústico actuará (las puntas de prueba tienen una resistencia aproximada de 0,2 Ω).
- (4) Conecte las puntas de prueba al circuito a comprobar y lea el visualizador. El indicador acústico de continuidad se activa cuando la resistencia es inferior a 30 Ω

4-5 Retención de lectura

- (1) En todas las funciones puede, si lo desea, mantener retenida la lectura en el visualizador utilizando la función **Data Hold**.
- (2) Durante la medición, presione el pulsador **Data Hold**. El valor de la última lectura permanecerá fijo en el visualizador apareciendo una flecha.
- (3) Presionando de nuevo el pulsador **Data Hold** se desactiva esta función.




5. Cambio de la pila

⚠ ADVERTENCIA

- No cambie nunca la pila mientras esté realizando mediciones.

Cuando en el visualizador aparezca el símbolo "B" cambie la pila tal como se indica a continuación.

- (1) Desconecte los cables de prueba del instrumento y sitúe el selector de función y margen en la posición OFF.
- (2) Afloje el tornillo y quite el tornillo de la tapa de la pila.
- (3) Reemplace la pila por una nueva de 9V tipo 6F22 observando la correcta polaridad.
- (4) Fije de nuevo el tornillo de la tapa.




6. Accesorios opcionales

- (1) Con las mordazas adaptadoras modelo 8004 y 8008 amplia el margen de medición en intensidad y el diámetro máximo del conductor a medir.
- (2) Sitúe el selector de función y margen en 200 A ó 600 A.
- (3) Abra con la mordaza opcional el conductor a medir.
- (4) Abra con la mordaza de la pinza amperimétrica 2017/ 2027 la bobina de la mordaza opcional.
- (5) La lectura aparecerá en el visualizador y deberá multiplicarse por 10.

Modelo	Margen de medida	Diámetro máx. del conductor	Relación In/Out
8008	50-60Hz 0-3000A CA 40Hz-1kHz	150x100 mm ó 100 mm diámetro	10 : 1
8004	0-1000A CA	60mm diámetro	10 : 1

Para más detalles lea el manual de instrucciones de cada modelo.



KYORITSU se reserva el derecho de cambio de especificaciones y diseños descritos en este manual sin la obligación de comunicarlo por escrito previamente.